

エラーコード	現象・原因	対処方法	参照ページ
U:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お湯はりをするときに浴槽の栓をし忘れた。</li> <li>・「おふろ」ボタン点灯中に、浴槽の栓を抜いた（循環検知エラー）</li> <li>・循環金具まで届かない量で湯はりをした</li> </ul>	①リモコンでエラー解除を行う ②浴槽の栓をする ③「ふろ湯量」設定を確認する ④湯はりをする	24
	長期間ふろ循環配管洗浄（洗浄02）を行っていない。	①リモコンでエラー解除を行う ②ふろ循環配管洗浄（洗浄02）を行う ③洗浄後に湯はりをする	40
U:22	<ul style="list-style-type: none"> <li>・残湯表示がないのに「おふろ」ボタンを押した</li> <li>・「おふろ」ボタン点灯中に、お湯を使いすぎ、残湯量表示が無くなった</li> </ul>	①リモコンでエラー解除を行う ②「沸き増し」を行い、残湯量表示が2/5以上になるのを待つ ③「おふろ」ボタンを押して湯はりをする	24
U:23	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浴槽にお湯（水）が残ったまま「おこのみ」モードで湯はり量を設定してしまった。</li> <li>・浴槽の残り湯の温度が低いのに湯はりをした。（「おすすめ」設定時）</li> </ul>	①浴槽のお湯（水）を全て排水する ②リモコンでエラー解除を行う ③湯はりをする	25,26
U:27	給湯機の専用止水栓が全開になっていないか、断水や配管凍結によって給水されないのので、「おふろ」ボタンを押して60分すぎても設定水位まで湯はりができない。	①給湯機専用止水栓の全開、または断水や凍結の有無を確認する ②①を解決する ③リモコンでエラー解除を行う	24,42
E:25	「おふろ」ボタン点灯中に、浴槽の栓を抜いた。（水位検知のエラー）	①浴槽の栓をする ②リモコンでエラー解除を行う	24
H:1 H:3	給湯機の専用止水栓が全開になっていないか、断水や配管凍結によって給水されないまま「おふろ」ボタンを押した。	①給湯機専用止水栓の全開、または断水や凍結の有無を確認する ②①を解決する ③リモコンでエラー解除を行う	24,44

※エラー解除を行っても再度、同じエラー表示が出る場合は、弊社までご連絡下さい。

## ■エラー解除のしかた

